


Инструкция по сборке

Сварочные столы СТАЛЬГРАД 3Д «ПРОФИ» D16 (столешница 10 мм). Общая для всех размеров.

Важно Связи к опорам входят в комплект и обеспечивают жесткость основания.

Столешница (D16)




Угол и боковые отверстия



Регулировочная опора



Узел крепления связи



Перед началом


- Собирайте стол на ровной поверхности, защищая покрытие от царапин (картон/коврик).
- Крепеж затягивайте окончательно только после проверки диагоналей и геометрии основания.
- После сборки проверьте устойчивость и выставьте стол по уровню регулируемыми опорами.

Инструменты

- Ключи/головки под ваш крепеж (обычно 2 ключа одинакового размера).
- Рулетка и строительный уровень (или лазерный уровень).
- Мягкая ветошь для протирки перед первым запуском.

Шаг 1. Сборка основания

Опоры + связи основания (связи в комплекте).



Обозначения на рисунке

- 1 — связи основания (поперечины).
- 2 — крепежные элементы (болты/гайки/шайбы) в зоне соединения.
- 3 — опора (стойка) с регулируемой пяткой.

Порядок сборки

- Разложите опоры и связи. Сориентируйте опоры так, чтобы отверстия под крепеж были направлены внутрь каркаса.
- Прикрутите связи к опорам. Сначала наживите все болты и оставьте небольшой люфт для регулировки.
- Проверьте диагонали и параллельность: каркас должен быть «квадратным» без перекоса.
- Затяните крепеж окончательно крест-накрест (по очереди противоположные стороны).

Шаг 2. Установка столешницы

Сборка стола в финальный узел.



Обозначения на рисунке

- 1 — столешница с координатной сеткой отверстий D16.
- 2 — опора (стойка).
- 3 — связь основания (поперечина).
- 4 — узел крепления связи к опоре (кронштейн + крепеж).
- 5 — регулируемая опора (пятка) для выставления по уровню.

Порядок установки столешницы

- Установите столешницу на собранное основание. Работайте вдвоем на крупных размерах.
- Совместите посадочные места/крепеж (если предусмотрены в вашей комплектации) и равномерно затяните.
- Проверьте, что столешница не «качается» — при необходимости ослабьте крепеж, выровняйте и затяните снова.

Шаг 3. Выравнивание и контроль

Финальная регулировка и проверка жесткости.



Обозначения

- Слева: 1 — регулировочная гайка; 2 — опорная пятка.
- Справа: 1/3 — крепежные болты; 2 — связь основания.

Проверка после сборки

- Выставьте стол по уровню, вращая регулировочную гайку на каждой опоре. Добейтесь устойчивости без качания.
- Проверьте и подтяните все соединения основания. Жесткость должна быть одинаковой по всем сторонам.
- После первых 2-3 часов работы повторно проверьте затяжку крепежа.

Безопасность: не перемещайте стол за столешницу; используйте перчатки при сборке; не пере